Anadolu Sızdırmazlık

# O RİNG NBR 70 SH
# 4.00 MM

| STOK KODU | KALINLIK | MALIN CİNSİ |
|---|---|---|
| AS - O70 - 962 | O400 | 5.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 963 | O400 | 6.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 964 | O400 | 7.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 965 | O400 | 8.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 966 | O400 | 9.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 967 | O400 | 10.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 968 | O400 | 11.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 969 | O400 | 12.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 970 | O400 | 13.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 971 | O400 | 14.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 972 | O400 | 15.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 973 | O400 | 16.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 974 | O400 | 17.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 975 | O400 | 18.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 976 | O400 | 19.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 977 | O400 | 20.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 978 | O400 | 21.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 979 | O400 | 22.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 980 | O400 | 23.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 981 | O400 | 24.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 982 | O400 | 25.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 983 | O400 | 26.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 984 | O400 | 27.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 985 | O400 | 28.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 986 | O400 | 29.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 987 | O400 | 30.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 988 | O400 | 31.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 989 | O400 | 32.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 990 | O400 | 33.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 991 | O400 | 34.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 992 | O400 | 35.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 993 | O400 | 36.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 994 | O400 | 37.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 995 | O400 | 38.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 996 | O400 | 39.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 997 | O400 | 40.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 998 | O400 | 41.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 999 | O400 | 42.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1000 | O400 | 43.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1001 | O400 | 44.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1002 | O400 | 45.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |

| | | |
|---|---|---|
| AS - O70 - 1003 | O400 | 46.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1004 | O400 | 47.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1005 | O400 | 48.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1006 | O400 | 49.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1007 | O400 | 50.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1008 | O400 | 51.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1009 | O400 | 52.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1010 | O400 | 53.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1011 | O400 | 54.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1012 | O400 | 55.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1013 | O400 | 56.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1014 | O400 | 57.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1015 | O400 | 58.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1016 | O400 | 59.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1017 | O400 | 60.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1018 | O400 | 61.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1019 | O400 | 62.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1020 | O400 | 63.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1021 | O400 | 64.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1022 | O400 | 65.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1023 | O400 | 66.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1024 | O400 | 67.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1025 | O400 | 68.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1026 | O400 | 69.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1027 | O400 | 70.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1028 | O400 | 71.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1029 | O400 | 72.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1030 | O400 | 73.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1031 | O400 | 74.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1032 | O400 | 75.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1033 | O400 | 76.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1034 | O400 | 77.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1035 | O400 | 78.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1036 | O400 | 79.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1037 | O400 | 80.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1038 | O400 | 81.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1039 | O400 | 82.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1040 | O400 | 83.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1041 | O400 | 84.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1042 | O400 | 85.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1043 | O400 | 86.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1044 | O400 | 87.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1045 | O400 | 88.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1046 | O400 | 89.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1047 | O400 | 90.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1048 | O400 | 91.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1049 | O400 | 92.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1050 | O400 | 93.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1051 | O400 | 94.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1052 | O400 | 95.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |

| | | |
|---|---|---|
| AS - O70 - 1053 | O400 | 96.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1054 | O400 | 97.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1055 | O400 | 98.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1056 | O400 | 99.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1057 | O400 | 100.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1058 | O400 | 101.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1059 | O400 | 102.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1060 | O400 | 103.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1061 | O400 | 104.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1062 | O400 | 105.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1063 | O400 | 107.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1064 | O400 | 108.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1065 | O400 | 110.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1066 | O400 | 112.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1067 | O400 | 113.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1068 | O400 | 114.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1069 | O400 | 115.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1070 | O400 | 116.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1071 | O400 | 117.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1072 | O400 | 118.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1073 | O400 | 119.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1074 | O400 | 120.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1075 | O400 | 122.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1076 | O400 | 124.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1077 | O400 | 125.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1078 | O400 | 126.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1079 | O400 | 127.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1080 | O400 | 128.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1081 | O400 | 129.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1082 | O400 | 130.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1083 | O400 | 132.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1084 | O400 | 133.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1085 | O400 | 134.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1086 | O400 | 135.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1087 | O400 | 137.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1088 | O400 | 138.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1089 | O400 | 139.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1090 | O400 | 140.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1091 | O400 | 142.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1092 | O400 | 144.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1093 | O400 | 145.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1094 | O400 | 146.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1095 | O400 | 147.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1096 | O400 | 150.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1097 | O400 | 152.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1098 | O400 | 155.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1099 | O400 | 157.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1100 | O400 | 159.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1101 | O400 | 160.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1102 | O400 | 162.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |

| | | |
|---|---|---|
| AS - O70 - 1103 | O400 | 165.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1104 | O400 | 167.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1105 | O400 | 168.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1106 | O400 | 170.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1107 | O400 | 172.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1108 | O400 | 174.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1109 | O400 | 175.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1110 | O400 | 177.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1111 | O400 | 180.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1112 | O400 | 182.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1113 | O400 | 185.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1114 | O400 | 187.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1115 | O400 | 190.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1116 | O400 | 192.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1117 | O400 | 194.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1118 | O400 | 195.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1119 | O400 | 197.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1120 | O400 | 200.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1121 | O400 | 202.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1122 | O400 | 203.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1123 | O400 | 205.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1124 | O400 | 206.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1125 | O400 | 207.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1126 | O400 | 210.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1127 | O400 | 212.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1128 | O400 | 215.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1129 | O400 | 217.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1130 | O400 | 220.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1131 | O400 | 222.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1132 | O400 | 225.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1133 | O400 | 227.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1134 | O400 | 228.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1135 | O400 | 230.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1136 | O400 | 232.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1137 | O400 | 234.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1138 | O400 | 235.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1139 | O400 | 237.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1140 | O400 | 240.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1141 | O400 | 242.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1142 | O400 | 243.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1143 | O400 | 245.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1144 | O400 | 247.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1145 | O400 | 250.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1146 | O400 | 252.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1147 | O400 | 255.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1148 | O400 | 257.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1149 | O400 | 260.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1150 | O400 | 262.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1151 | O400 | 265.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1152 | O400 | 266.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |

| | | |
|---|---|---|
| AS - O70 - 1153 | O400 | 267.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1154 | O400 | 270.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1155 | O400 | 272.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1156 | O400 | 273.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1157 | O400 | 275.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1158 | O400 | 277.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1159 | O400 | 280.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1160 | O400 | 282.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1161 | O400 | 285.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1162 | O400 | 287.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1163 | O400 | 290.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1164 | O400 | 292.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1165 | O400 | 295.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1166 | O400 | 297.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1167 | O400 | 300.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1168 | O400 | 302.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1169 | O400 | 305.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1170 | O400 | 307.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1171 | O400 | 310.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1172 | O400 | 312.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1173 | O400 | 315.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1174 | O400 | 317.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1175 | O400 | 320.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1176 | O400 | 322.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1177 | O400 | 325.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1178 | O400 | 327.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1179 | O400 | 329.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1180 | O400 | 330.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1181 | O400 | 332.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1182 | O400 | 335.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1183 | O400 | 337.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1184 | O400 | 340.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1185 | O400 | 342.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1186 | O400 | 345.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1187 | O400 | 347.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1188 | O400 | 350.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1189 | O400 | 352.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1190 | O400 | 355.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1191 | O400 | 357.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1192 | O400 | 360.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1193 | O400 | 362.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1194 | O400 | 365.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1195 | O400 | 367.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1196 | O400 | 370.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1197 | O400 | 372.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1198 | O400 | 375.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1199 | O400 | 377.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1200 | O400 | 380.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1201 | O400 | 382.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1202 | O400 | 385.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |

| | | |
|---|---|---|
| AS - O70 - 1203 | O400 | 387.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1204 | O400 | 390.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1205 | O400 | 392.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1206 | O400 | 395.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1207 | O400 | 400.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1208 | O400 | 402.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1209 | O400 | 405.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1210 | O400 | 410.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1211 | O400 | 412.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1212 | O400 | 415.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1213 | O400 | 420.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1214 | O400 | 422.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1215 | O400 | 425.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1216 | O400 | 430.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1217 | O400 | 432.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1218 | O400 | 435.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1219 | O400 | 440.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1220 | O400 | 442.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1221 | O400 | 445.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1222 | O400 | 450.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |
| AS - O70 - 1223 | O400 | 470.00X4.00 O-RİNG NBR 70 BLACK |